



**Forum: LASER**

**Topic: samsung scx 5530 fn não reconhece toner**

**Subject: Re: samsung scx 5530 fn não reconhece toner**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 20/05/2013 19:41:08

O problema pode estar no chip. Ou faltando, ou ser de outro modelo.

O cartucho da impressora Xerox 3428 é igual ao o deste modelo, mas o chip não é o mesmo.

Verifique tambem os contatos onde o chip encosta, dentro da máquina.

É por aí