



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet P2035n

Subject: Re: HP Laserjet P2035n

Enviado por: julio_cc_6

Enviado em: 25/05/2013 08:49:58

Amigo da uma comferida na sua enegia que sai do estabilisador se não ta um pouco fraca isso pode causar esse defeito mas vc medi com a impressora em funcinamento