



Forum: LASER

Topic: DICA IMPORTANTE SOBRE MANUSEIO DE TONER

Subject: Re: DICA IMPORTANTE SOBRE MANUSEIO DE TONER

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 28/05/2013 13:18:11

O cheiro que sentíamos era do efeito corona odor de ozônio, o cilindro não libera cheiro, políamos com Kaol, Brasso e outros para dar uma sobrevida e revitalizar a qualidade da cópia.

Selenium	<0.04 ug/m3
Arsenic	0.06 - 0.11 ug/m3
Tellurium	0-0.04ug/m3

Acima a composição média dos cilindros XEROX da época.

Simionato