



**Forum: LASER**

**Topic: Copias saindo onduladas no final do papel na Brother 8065dn**

**Subject: Re: Copias saindo onduladas no final do papel na Brother 8065dn**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 30/05/2013 06:14:39

Citando:

ferdnando escreveu:

Oi, amigo concordo com o Giovanniw e o ReinaldoAP, já peguei o mesmo defeito e resolveu apos a troca da guia de saída, a mesma empena depois de um tempo devido ao calor do fusor.

O codigo da mesma p/ dcp 8060 ( LU0277001)

Obrigado Ferdnando por informar o código da peça do problema.

<http://csprinter.com/produtos/LU0277001/>

[http://www.printertec.com.br/imagensProduto/11298\\_lu0277001\\_delivery-brother-mfc-8060--8860---l m5983001\\_1.jpg](http://www.printertec.com.br/imagensProduto/11298_lu0277001_delivery-brother-mfc-8060--8860---l m5983001_1.jpg)

Com imagem fica mais fácil saber do que se fala e se deve fazer.