



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: IMPRESSORA SAMSUNG SCX - 5635 FN

Subject: Re: IMPRESSORA SAMSUNG SCX - 5635 FN

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 11/06/2013 13:32:51

atolamentos com ponta de papel amassada certamente é obstrução de papel..

veja se nao te nada impedindo a passagem do papel, como toner empedrado, um clips ou alguma outra coisa do tipo, ou até mesmo com as guias de papel amassada.