



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: OKI MB460 - TONER NÃO INSTALADO

Subject: OKI MB460 - TONER NÃO INSTALADO

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 14/06/2013 10:59:15

Bom dia. Estou com uma OKI que ao ligar, inicializa no post, checa a RAM, estarta a fusão e depois desarma a fusão e aparece a msg de TONER NÃO INSTALADO. Essa impressora chegou pra mim dando erro 153, que tive a informação que seria a troca do cilindro e os respectivos chips. Troquei e saiu o erro 153 e agora da esse erro de toner, mas a princípio esses chips são zerados. Tem alguma coisa que eu possa fazer ??? tem como configura-la pra ignorar essa msg ?? Obrigado.