



Forum: LASER

Topic: HP 2600n ERRO 50.2

Subject: Re: HP 2600n ERRO 50.2

Enviado por: spy40

Enviado em: 25/06/2013 15:22:37

Simionato

Vou desmontar o fusor e trocar o termistor e posto o resultado,
Por enquanto obrigado