



Forum: LASER

Topic: Aquecimento lento ao iniciar Brother DCP8085Dn - Solucionado

Subject: Re: Aquecimento lento ao iniciar Brother DCP8085Dn

Enviado por: ASC

Enviado em: 01/07/2013 19:20:45

Ola Gleide! Isso acontece na maioria das vezes e uma função que a maquina tem para evitar o desgaste de peças no seu caso deve esta ativada, mas tem como desabilitar, veja o link abaixo tente o procedimento que nosso amigo arx passou, se não resolver poste o resultado aqui novamente.

http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12436&forum=2&post_id=51009#forumpost51009