



**Forum: LASER**

**Topic: Samsung SCX 4623f erro #02-000**

**Subject: Re: Samsung SCX 4623f erro #02-000**

Enviado por: valfrido

Enviado em: 04/07/2013 11:47:04

já tive muito deste problema, o termostato do fusor esta empenado para cima dai não liga a lâmpada fusor dando este erro, recomendo dar uma olhada ai e liga de volta a impressora se der de novo este erro então o triak (BTA16 600B) da fonte esta dando defeito vai ter trocar.

Citando:

Fox\_sc escreveu:

Pessoal , Peguei pela primeira vez uma samsung na bancada..

Erro #02-000

Alguem pode me daruma dica? Grato!