



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP-8157DN Aquecimento lento - SOLUCIONADO

Subject: Re: Brother DCP-8157DN Aquecimento lento

Enviado por: jardeljd

Enviado em: 08/07/2013 10:52:43

Citando:

arx escreveu:

Enquanto ninguém mais responde, segue outras verificações:

Verifique tensão da tomada.

Verifique na configuração de papel se está selecionado para papel grosso.

Qualidade do toner.

Se desconectar do micro, o desempenho melhora.

Resolvido, substituído a unidade fusora, 😊