



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX 4623f erro #02-000

Subject: Re: Samsung SCX 4623f erro #02-000

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 19/07/2013 09:50:28

Esse modelo em especial, se não tiver muito cuidado ao retirar os conectores da fusão, pode romper a solda da placa. Vale a pena conferir.