



Forum: LASER

Topic: Samsung 4600 impressao soltando de um lado

Subject: Re: Samsung 4600 impressao soltando de um lado

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/07/2013 17:31:18

O problema aí só pode estar no fusor.

Retire ele e examine as buchas, a pressão entre os rolos, as condições dos rolos.