



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Hp Deskjet 2050 (jato de tinta)

Subject: Re: Hp Deskjet 2050 (jato de tinta)

Enviado por: Bobveta

Enviado em: 01/08/2013 20:54:36

Ola, hoje passei por um problema semelhante.

Desmontei e lavei ela toda quando montei ela acusou erro, desmontei revisei todos os sensores e engrenagens e estava tudo ok, notei que aquela trava da ponta do eixo tracionador aquele cinza estava desacoplada , trava do lado esquerdo abaixo do sensor da tampa dos cartuchos, montei e ficou perfeita.