



Forum: LASER

Topic: Kyocera KM-2810 ERROR - C6030 SOLUCIONADO

Subject: Re: Kyocera KM-2810 ERROR - C6030

Enviado por: SAELFL

Enviado em: 09/08/2013 11:32:28

entao... nao tinha feito esse reset de fabrica... fiz a troca do painel dela... ai ela nao deu mais o error C6030.... deu C0840... ai fiz o reset de fabrica que voce me passou... U0002 e ela liberou sem nem um error...