



Forum: LASER

Topic: sharp al 1641

Subject: sharp al 1641

Enviado por: DEVANIRIPBN

Enviado em: 26/08/2013 17:01:27

boa tarde de novo, agora é outra sharp 1641
quebrou o encaixe da unha que pega no rolo fusor tem alguma solução sem ser trocar a unidade
fusora? (unha sensor onde passa o papel)