



Forum: LASER

Topic: hp 1020 atolando papel

Subject: Re: hp 1020 atolando papel

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/08/2013 17:04:32

boa tarde amigo se o papel atola no meio do fusor, vc verifique o rolo quente. pode se que ele possa esta solto do eixo