



Forum: LASER

Topic: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?

Subject: Re: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?

Enviado por: fkenjik

Enviado em: 10/09/2013 13:09:02

Eu já peguei 3 dessas com barulhos de dentes gastos dessas engrenagens , em 2 casos troquei as engrenagens e resolveu, porém tenho uma aqui na bancada que esse braço móvel fica encostando no jogo e fazendo o barulho e eu não sei nem exatamente pra que ele serve. E realmente é bem complicado desmontá-la pra chegar naquele braço que é totalmente visível ao retirar a fusão e que aparentemente não está com a engrenagem gasta. Esse braço tem alguma mola que pode perder a tensão com o tempo e ocasionar isso?