



Forum: LASER

Topic: laser hp com slot dos cartuchos torto

Subject: laser hp com slot dos cartuchos torto

Enviado por: MARCELOSA

Enviado em: 13/09/2013 15:24:22

Estou com uma hp 2840 laser, em que os slots dos cartuchos de toner estão tortos do lado direito.
Se alguém já viu esse defeito, por fvr me ajudem!!