



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET CM 1415 MFP

Subject: HP LASERJET CM 1415 MFP

Enviado por: digo

Enviado em: 16/09/2013 11:24:20

BOM DIA, ESTOU COM UMA HP COLOR LASERJET CM 1415, QUE AO MANDAR IMPRIMIR CERCA DE 50 PAGINAS ENTRA NO MODO DE ARREFECER APÓS UMAS 20 PAGINAS IMPRESSAS. JÁ TROQUEI FUSOR E FONTES DELA, MAS AINDA CONTINUA ESSE PROBLEMA.

O QUE PODE ESTAR CAUSANDO ESSE ERRO?

OBRIGADO.