



Forum: LASER

Topic: HP P3005 falhando lado esquerdo.

Subject: HP P3005 falhando lado esquerdo.

Enviado por: Rods

Enviado em: 23/09/2013 23:55:36

Ja testei fusor, e cartucho de toner, e a falha persiste, bem no canto esquerdo e na folha inteira, nao falha totalmente mas fica bem mais fraco.

Alguem tem alguma ideia?

Agradeço quem puder ajudar!