



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Máquinas Novas Brother DCP8152DN e DCP8157DN Amassando Papel

Subject: Re: Máquinas Novas Brother DCP8152DN e DCP8157DN Amassando Papel

Enviado por: CMKCMF

Enviado em: 27/09/2013 11:45:32

Vídeo de manutenção dos fusores das Brother Nova.

Amigos alguém possui um vídeo da manutenção dos fusores das Novas Brother , estas máquinas estão dando muito problema de Fusor amassando papel tanto no Simplex e no Duplex.

Segundo informações que obtive de um autorizado Brother a própria Brother informa que foi um lote de máquinas de foi vendida e que nas novas máquinas o problema foi resolvido.

Estou dom Um DCP 8152DN que o técnico alega que o problema esta no uso do toner compátivelis. Ou seja forcem a venda dos produtos deles.