



Forum: LASER

Topic: REPARO FONTE HP CP 1215

Subject: Re: REPARO FONTE HP CP 1215

Enviado por: bizarro

Enviado em: 17/10/2013 19:12:26

Citando:

pt2maf escreveu:

Olá Srs.

Tenho duas placas aqui :

RM1-7080 - CP1525nw

RM1-5315 - CP1312

As duas fontes são iguais na parte do primário , valores levantados:

Q101-> 10N60E

R106-> 0.10(marron,preto,prata dourado)

R107-> 1k

R105-> 10k

IC201-> KIA 431A

C601-> 35v 33uf

se alguém puder levantar os valores dos diodos seria uma boa ajuda

D601

D602

D603

D101

D102

D105

ZD101

Vamos mapear essas fontes galera!!

Falow

Já vi isso em algum lugar kkkkkkk

Essa de cima é uma postagem que fiz, ninguém respondeu até hoje.

Vc é o primeiro , vide a data.

Tenho uma parada por aqui, é que esqueci depois vou dar umas pesquisadas.

Se quiser pode me passar um mail.