



Forum: LASER

Topic: HP laserjet CP1215

Subject: Re: hp laserjet cp1215

Enviado por: frederico

Enviado em: 22/10/2013 13:38:19

boa tarde ...

Caro jovem...

essa é uma maquina com uma impressão até bacna, mas ja esta ultrapassada...
apos trocar todos os toner delas e ela não alinhou sosinha,.. verifica queela pode esta com algum contato com falha ou algo parecido... se for somente isso, ela alinha com um tempo de impressão..
limpe todos os contatos dela e retire e coloque os toner novamentes mas deixa esfriar bem a fusora dela, pois ela faz a limpeza e depois o alinhamento

*spero que ajude-o