



Forum: LASER

Topic: HP laserjet CP1215

Subject: Re: hp laserjet cp1215

Enviado por: lincoln_pa

Enviado em: 29/10/2013 15:30:08

Existem alguns casos complexos para alinhamento, quando eu necessito calibrar este equipamento, coloco cartuchos originais, faço Nvram, atualizo o firmware e na grande maioria das vezes resolve, porém tive um caso isolado que troquei o mecanismo e sanou este problema.