



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP-8080DN impossivel de imprimir - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER DCP-8080dn impossivel de imprimir

Enviado por: Erik_wil

Enviado em: 31/10/2013 21:50:17

Problema no fusor, faça o seguinte verifique lampada, termistor e termostato se estão funcionando corretamente, se estiverem recoloque na impressora e faça o reset (MENU - *2864, ELA ENTRARA EM MAINTENENCE, DIGITE 88 E DENTRE AS OPÇÕES SELECIONE O FUSOR E FAÇA O RESET), OU CASO NÃO DE CERTO FAÇO O RESET GERAL NO LUGAR DE 88 DIGITE 01, espero ter contribuído, abraço!!!