



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300+II com motor do rolo sem tração

Subject: Re: LX-300+II com motor do rolo sem tração

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 12/11/2013 15:10:08

cara duvidomuito que seja placa verifica os sensores da alavanca e de papel