



**Forum: LASER**

**Topic: SCX 4200 COM QUADRADOS NO VISOR**

**Subject: Re: SCX 4200 COM QUADRADOS NO VISOR**

Enviado por: Martinshm

Enviado em: 13/11/2013 21:15:01

Citando:

Dhayzon escreveu:

Então já fiz este teste e não deu alteração, o que estranhei é que este problema apareceu a duas semanas, como estava atolado deixei ela de canto, hoje resolvi mexer nela e quando liguei ela deu a informação de "aquecimento" no visor só que travou. Não sei se esta informação ajuda em algo. Verifique também a unidade de fusão, veja a olho se consegue encontrar algo danificado, e bom seria desconectar totalmente a unidade de fusão e ligar a máquina sem ela pra ver se o visor mostra algo na tela tipo algum código de erro. Abraço espero resposta.