



Forum: MATRICIAL

Topic: Epson LX 300+II manopla dura

Subject: Re: Epson LX 300+II manopla dura

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 28/12/2013 01:57:54

o meu amigo e normal isso e o sensor quando ela estar ligada e assim tambem na fxs tambem