



Forum: LASER

Topic: SCX-4200 >>> FOLHA PATINANDO NO FUSOR

Subject: Re: SCX-4200 >>> FOLHA PATINANDO NO FUSOR

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 14/01/2014 11:56:51

Não é a segunda folha trepando na primeira não ... folha ta puxando legal ... Tô pensando nessa possibilidade do atrito entre os rolos e o papel. Para isso os amigos costumam trocar buchas ou os rolos ??