



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: MULTIFUNCIONAL CLX 2160N SANSUNG

Subject: Re: MULTIFUNCIONAL CLX 2160N SANSUNG

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 21/01/2014 13:48:33

mario der uma olhada no escanner i na bandeja de papel para ver si o sensor nao estar obstruido