



Forum: LASER

Topic: HP LaserJet CM1312: barulho de carro de boi, depois da troca de tonner

Subject: Re: HP LaserJet CM1312: barulho de carro de boi, depois da troca de tonner

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 23/01/2014 12:38:08

kkkkkkkkk Carro de boi foi a melhor da semana ... rsrsrs

Já olhou a esteira e as engrenagens do fusor ??