



Forum: LASER

Topic: Impressora Scx 4300 atolando papel

Subject: Re: Impressora Scx 4300 atolando papel

Enviado por: Anselmo_Junior

Enviado em: 23/01/2014 13:22:15

Ja observei, testei 3 fusores e todos ele dobra a ponta sempre na saída do fusor