



Forum: LASER

Topic: HP 2035 borrando na fusao

Subject: HP 2035 borrando na fusao

Enviado por: Rods

Enviado em: 11/02/2014 22:58:11

Ja troquei rolo bucha resistencia pelicula, uns 3 meses atras, ficou boa, agora borrando d novo, alguem ja passou raiva copm esse problema?