



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300 +II

Subject: Re: LX 300 +II

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 13/02/2014 01:01:54

meu amigo do computador acontece isso, bom pode ser mais antes disso troque o cabeçote nao que ele esteja queimado mais as agulas de pressão pode ser ter quebrado ai nao imprime