



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP L7680

Subject: HP L7680

Enviado por: ALLANFK

Enviado em: 13/02/2014 13:50:19

Olá, peguei uma HP L7680 de uma cliente que estava com a correia do carro de impressão arrebitada, encomendei a peça e troquei, tudo normal, só que agora ela está apresentando um problema diferente e não consegui descobrir o que era, quando ligo ela começa a inicializar o carro se mexe e de repente ela apita e dá um mensagem parecida com essa "Atolamento de papel, abra a portal frontal de acesso às cabeças de impressão e remova o atolamento."

Alguém consegue me ajudar?

Grato desde já.