



Forum: LASER

Topic: HP 2035 borrando na fusao

Subject: Re: HP 2035 borrando na fusao

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 14/02/2014 00:18:24

nao estar nao, isso mesmo o que falou, bom entao pode ser o termostato ou a placa ceramica, mais como voce falou que mudando de origem de papel ela fica legal e um pouco mais dificil de ser, e bom voce dar uma olhada tambem na placa fonte para ver si estar tudo bem com ela, pois a baixa tensão pode provocar isso