



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Hp 8500 - Erro Obstrução do carro.

Subject: Re: Hp 8500 - Erro Obstrução do carro.

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 14/02/2014 13:49:28

boa tarde, sabe informar em que ponto ela acusa o atolamento/obstrução?
na montagem do kit de limpeza, voce o instalou avançado, ou no ponto inicial?
as vezes pode ser isso, procure monta-lo ativado e avançado, e mantendo o carro de impressão no
lado oposto. ao ser iniciada, a propria maquina o movimentará até o ponto inicial, começando o
alinhamento do zero.