



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Hp 8500 - Erro Obstrução do carro.

Subject: Re: Hp 8500 - Erro Obstrução do carro.

Enviado por: Citizen

Enviado em: 14/02/2014 14:02:03

Boa tarde Tiagoduart, muito obrigado pela participação. Bem , quanto a montagem, eu efetuei da seguinte forma: A parte da bomba primeiramente fixada na carcaça, posteriormente o kit de limpeza adicionado, a a alavanca seletora de limpeza ficou na posição inicial e o carro de impressão ficou posicionado no meio da impressora.

Não sei se consegui descrever corretamente, mas este foi o processo de montagem, caso haja algo errado neste processo poderia me informar? Grato pela atenção.