



Forum: MULTIFUNCIONAL

**Topic: DICA >>> HP PHOTOSMART C5280 >>> SEPARADOR DE FOLHAS
DERRETIDO**

Subject: DICA >>> HP PHOTOSMART C5280 >>> SEPARADOR DE FOLHAS DERRETIDO

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 27/02/2014 10:59:02

Bom dia amigos. As impressoras jato de tinta da HP que tem o separador com a borracha verde sempre gera o problema do derretimento da borracha com o passar do tempo.

Os separadores menores são simples de conseguir e dá pra utilizar até aqueela borracha vermelhas das mais antigas, só que o separador dessa impressora é bem maior e as vezes pagar um sedex só pra comprar isso é dose.

Na necessidade, peguei uma tira de EVA, que é aquela borracha que as crianças fazem trabalho de escola, e coloquei onde ficaria a borracha verde. Só que para que o EVA faça a função de separar as folhas, é necessário colocar um palito de dente por trás e depois faz uma colagem com super bonder e pó de resina. Pressionando o palito, ele vai fazer o EVA descer naquela valinha onde a borracha encaixa, e fica perfeito.

O EVA não derrete e por ser poroso trava legal a folha de baixo.

Fica a dica aos que se interessarem.

Abração.