



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: Epson LX 300+II manopla dura**

**Subject: Re: Epson LX 300+II manopla dura**

Enviado por: Iksytrf

Enviado em: 13/03/2014 12:03:22

Meu amigo isso e absolutamente normal.. isso acontece porque ao esta ligada a impressora manda uma tensão continua pro motor que faz girar o eixo.. Isso e considerado um freio para motores. e por isso o motivo da resistência do motor.. quando ela esta ligada não tente forçar a manobra pois isso danifica o motor...

Lucas Andrade