



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300 +II

Subject: Re: LX 300 +II

Enviado por: Iksytrf

Enviado em: 13/03/2014 12:16:38

Olha vamos por passos primeiro você ja testou a continuidade do cabo flat da cebça e do cabo do painel?

se eles estam oks observe se o eixo esta bem lubrificado e se o carro nas esta balançando pois pode ser as buchas do carro.