



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Officejet 8000 enterprise

Subject: Re: Officejet 8000 enterprise

Enviado por: guelo777

Enviado em: 13/03/2014 15:41:04

Geralmente é algum cabo mal conectado na placa lógica, verifica como esta?