



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: impressora samsung scx4521f luz do escaner aceso direto

Subject: impressora samsung scx4521f luz do escaner aceso direto

Enviado por: valdeci_o

Enviado em: 24/03/2014 15:53:33

colegas do forum peço uma ajuda,para tentar resolver este problema.

É o seguinte a lampada do escaner fica aceso direto , mesmo estando em repouso, abrir ela para tentar solucionar,tirei o cabo flet e liguei a luz apagou funcionou rodaram as engrenagem o fusor aqueceu ,mais de repente fez um barulho estranho nas engrenagem como se estivesse presas e so o motor drum rolando em cima delas .Agora ta aparecendo ero LSU.que pode ter acontecido tem alguma posição correta posição do escaner?