



**Forum: LASER**

**Topic: HP Laser Jet 1020**

**Subject: HP Laser Jet 1020**

Enviado por: Nilseira

Enviado em: 24/03/2014 16:34:07

Esta impressora chegou para troca da película da unidade fusor, porem com pedaços de papel preso a ela. Apresenta agora o defeito de parar a impressão no inicio e a folha ficar presa, dando mensagem de atolamento de papel. Agradeço qualquer sugestão! Obrigado!