



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP J4580 - atolando folha

Subject: Re: HP J4580 - atolando folha

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 11/04/2014 00:35:15

Pode ser:

- 1) Disco encoder com falha ou a engrenagem dele trincada ou desgastada.
- 2) Atuador desgastado ou trincado.
- 3) engrenagem preta que fica fixa no eixo do tracionador que fica exatamente entra a última borracha do eixo e o atuador. Qnd essa engrenagem está trincada tem que lhar bem pra achar pq fica mto juntinha.
- 4) Capacitores estourados ou a própria placa lógica com problema.
- 5) Sensores que ficam em baixo do tracionador de papel sujo ou com defeito.

Espero ter ajudado.