



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: scx-5635fn >>> PORTA ABERTA. FECHÉ - SOLUCIONADO

Subject: Re: scx-5635fn >>> Erro no motor da LSU

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 11/04/2014 09:17:33

Então, esse é o sensor da tampa. Esse atuador de plástico preto desce no sensor da tampa que fica na placa de alta. Como não tinha o botão, fiz um jumper na placa como se a porta estivesse fechada direto. Acho que não tem nenhum circuito naquela chave não né ?? Até pq um dos 3 terminais dela fica em trilha zero. ou seja, pelo menos na placa não vai pra lugar nenhum.