



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 8157

Subject: Re: BROTHER DCP 8157

Enviado por: Visitante

Enviado em: 11/04/2014 16:04:50

Verifique também a configuração do papel se não está configurado para papel grosso.

Se está no final da vida útil do cilindro ou sujeira no Dr.

Fusor pesado demais por falta de graxa na película