



Forum: JATO DE TINTA

Topic: K8600 BULK

Subject: K8600 BULK

Enviado por: VALDIRCOPIADOR

Enviado em: 12/04/2014 21:17:30

POSSUO ESSA MÁQUINA E AESTÁ ACONTECENDO O SEGUINTE: A CABEÇA DE IMPRESSÃO MAGENTA/CIANO ESTÁ PISCANDO (A MESMA ESTÁ PIFADA) ATÉ AÍ TUDO OK!. SÓ QUE QUANDO VOU TROCAR A MESMA E COLOCAR UMA ORIGINAL NOVA HP, COLOCO NO LUGAR CERTINHO, MAS QUANDO TROCO PELA CABEÇA NOVA TODAS AS LUZES DOS CARTUCHOS FICAM PISCANDO,,,,,E RECOLOCO A CABEÇA VELHA FICA NORMAL (AS LUZES DOS CARTUCHOS APAGAM) MAS AÍ FICA SOMENTE PISCANDO A LUZ DA CABEÇA VELHA QUE ESTÁ ESTRAGADA.
O QUE FAZER ALGUÉM TEM IDÉIA DO QUE SERÁ ISSO,,,