



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP Officejet Pro 8600 problema com carro de impressão!!!

Subject: Re: HP Officejet Pro 8600 problema com carro de impressão!!!

Enviado por: alexpinho

Enviado em: 14/04/2014 20:15:02

Neste modelo é muito raro ser estação de limpeza, certamente será a carreia das engrenagens que fica atrás da placa lógica ou o motor que move as engrenagens citadas.