



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8085DN Erro no Cilindro

Subject: Re: Brother DCP-8085DN Erro no Cilindro

Enviado por: NotName

Enviado em: 16/04/2014 11:31:20

Vinicius Pereira quando da erro de cilindro, as engrenagens do fotocondutor estão cobertas de pó de toner ? Se as engrenagens tiverem coberta de pó de toner, faça a limpeza do fotocondutor e troque o toner, preferencial um original para teste, pois se o toner tiver vazando e acumular pó nas engrenagens, a engrenagem emperra e apresenta erro de cilindro.